


FUNDERINGSRISICO RAPPORT



RISICO OP FUNDERINGSPROBLEMATIEK

Voor Vresselseweg 50 5491PD te Sint-Oedenrode zijn de volgende risicoschattingen beschikbaar:

Risico op ontwateringsdiepte: **Midden**

De gemiddelde grondwaterlevelfluctuatie is 1,54 m. Bij deze waarden is de kans op verzakkingen van een fundering op staal bij de ondergrond die bestaat uit Zandgronden gemiddeld.


BETROUWBAARHEID

Het risico op ontwateringsdiepte

Het risico op ontwateringsdiepte is vastgesteld op basis van modelanalyse.

SAMENSTELLING IN BUURT

Funderingstype



ONDERZOEKEN IN BUURT

Uitgevoerde onderzoeken in buurt:

In de afgelopen jaren zijn geen onderzoeken in de buurt uitgevoerd.

Aantal meldingen in deze buurt

In de afgelopen jaren zijn geen meldingen in deze buurt ontvangen.

BESCHIKBARE GEGEVENS

Pandgegevens

- Adres: Vresselseweg 50
- Postcode: 5491PD
- Stad: Sint-Oedenrode
- BAGID: 0846200000003110
- Bouwjaar fundering: 1977
- Bron:

Funderingstype

- Funderingstype: Niet onderheid
- Betrouwbaarheid: Op basis van modelanalyse
- Soort onderzoek: Niet bekend
- Oorzaak funderingsschade: Onbekend
- Funderingsherstel geadviseerd: ja

Ondergrond

- Grondwaterstand: 2.14 m
- Maaiveldhoogte NAP 13.78 m
- Ondergrond: Zandgronden

Toelichting op de betrouwbaarheid van dit rapport:

Daar waar onderzoeksgegevens zijn gebruikt, is de betrouwbaarheid van de risicobeoordeling hoog. Wanneer geen onderzoeksgegevens beschikbaar zijn voor het betreffende pand of naastgelegen panden, betreft de risicobeoordeling een indicatief uitgangspunt. Wanneer u het niet eens bent met de beoordeling en/of wanneer u wijzigingen in de gebruikte data wilt doorgeven, dan kunt u terecht op <https://www.kcaf.nl/fundermaps>