



Locatie Montfoort, Reinaldweg (Industrieterrein)

Onderzoek Montfoort, Reinaldweg (Industrieterrein)

Geometrie OK

BRO

Rapportgegevens

Onderzoekcode Nazca :	OU000001872
Rapportnaam :	Montfoort, Reinaldweg (Industrieterrein)
Type onderzoek :	Evaluatieverslag saneren
Rapportnummer :	1142
Rapportdatum :	18-2-1991
Rapportauteur :	Tukkers Milieu-onderzoek
Aanleiding :	bestemmingswijziging, VINEX, locatieontwikkeling (BRO selectie)
Asbest aanwezig :	

Conclusies Nazca	Grond: (slib): Cu, As > C, Pb > B, Hg > A
	Grondwater: VOCl, Cr, Pb, ZN, aromaten > A
	Conclusie: onduidelijk (gebruik voor 1991 niet geheel bekend)
	Asbest: onbekend
	Bijzonderheden: Koperverontreiniging in slootslib van een sloot aan de zuid/westzijde van het terrein vervuild met koper en arseen. Deze is plaatselijk en mogelijk het gevolg van het lozen van overtollige bestrijdingsmiddelen (met daarin koperarseniet of -arsenaat). 35m3 (46 ton) slootslib verwijderd.